

Stand: 1. Sept. 2022

Die Fenster erhalten zum Mauerwerk eine Abdichtung. Die Trägerleisten für das vorgelagerte Sicherheitsglas auf der Unterseite sowie die seitlichen Halterungen dazu sind bereits installiert, der Trasskalkmörtel muss trocknen.

Anschließend erfuhren die „alten Scheiben“ eine Reinigung bzw. Auffrischungspolitur.

